

: 調査設計 : 補修工事 : 定期点検

対照橋梁番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年度	主な損傷 (点検結果)	対策の内容・時期																		
									2013	補修費用 百万円	2014	補修費用 百万円	2015	補修費用 百万円	2016	補修費用 百万円	2017	補修費用 百万円	2018	補修費用 百万円	2019	補修費用 百万円	2020	補修費用 百万円	2021	補修費用 百万円	2022
0001-1050-01	荒倉橋		芦原谷津線	47	1962	50	2011	上部工:主構:鋼:01腐食.防食機能劣化			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.6	【補修】3種ケレン, 塗替え	3.0	
0002-3110-05	峰小橋		沢田峰線	42.9	1971	41	2012	上部工:主構:鋼:01腐食.防食機能劣化 下部工:軸体:コンクリート:07剥離鉄筋露出	【点検】	0.3								【調査設計】	2.1	【補修】ひびわれ注入. 3種ケレン, 塗替え	10.7			【点検】	0.3		
0003-1140-01	豊泉橋		峰田中線	48.2	1985	27	2011			【点検】	0.3							【点検】	0.3								
0004-1140-05	来之宮橋		峰田中2号	49.9	1979	33	2011			【点検】	0.3							【点検】	0.3								
0005-1210-04	館橋		谷津浜線	50	1977	35	2011			【点検】	0.3							【点検】	0.3								
0006-1500-02	初景橋		荻ノ入1号	38.5	1966	46	2011			【点検】	0.3							【点検】	0.3								
0007-1500-30	前之川橋		荻ノ入2号	21.8	1989	23	2011			【点検】	0.3							【点検】	0.3								
0008-1500-30	沼之川橋		荻ノ入2号	22.1	1959	53	2011			【点検】	0.3									【点検】	0.3						
0010-3580-04	柿宣屋橋		大鍋星山立間線	16.6	1969	43	2012			【点検】	0.3							【点検】	0.3								
0011-3580-05	立間橋		大鍋向沢立間線	15.1	1969	43	2012	下部工:軸体:コンクリート:07剥離鉄筋露出		【点検】	0.3							【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン, 塗替え. 当て板補強	0.6			【点検】	0.3		
0012-3580-10	水口橋		大鍋水口奥川線	18.8	1970	42	2012	上部工:床版:鋼:01腐食.防食機能劣化	【点検】	0.3							【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン, 塗替え. 当て板補強	0.6			【点検】	0.3			
0013-1600-01	小渡戸橋		小鍋峠線	14.5	1970	42	2011	上部工:床版:鋼:01腐食.防食機能劣化		【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン, 塗替え	0.7		
0014-3600-11	一之橋		小鍋一ノ久保線	8.7	1992	20	2012			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0015-1620-01	小鍋橋		湯ヶ野~小鍋1号線	28.4	1938	74	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出 下部工:軸体:コンクリート:07剥離鉄筋露出		【点検】	0.3						【点検】	0.3			【調査設計】	1.1	【補修】ひびわれ注入. 断面修復	5.7			
0016-3620-06	湯ヶ野橋		湯ヶ野湯ノ上湯ノ向線	20.5	1970	42	2012	上部工:主構:鋼:01腐食.防食機能劣化	【点検】	0.3							【調査設計】	0.7	【補修】3種ケレン, 塗替え. 当て板補強	3.3			【点検】	0.3			
0017-3650-05	天川橋		下佐ヶ野清木次下天川線	26.8	1968	44	2012			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0018-1670-05	高橋		川津筏場矢野~宮田線	15.8	1967	45	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0019-3670-25	筏場橋		川津筏場小川下天川線	45.8	2007	5	2012			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0021-1050-01	迦堂橋		芦原谷津線	10.0	1976	36	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0022-1210-01	岳石橋		谷津館之内湯之本線	10.3	1971	41	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0023-1270-01	(無名橋)		見高入谷1号	5.6	1958	54	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0024-1500-01	無名橋(梨木-1)		奥原1号線	5.3	1964	48	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0025-1500-01	奥原橋		奥原1号線	10.4	1964	48	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0029-1670-71	沢田橋		大堰笹原線	9.1	1978	34	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0036-1130-01	中田橋		逆川中田二反田線	11.6	1973	39	2011	上部工:主構:鋼:01腐食.防食機能劣化	【点検】	0.3							【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン, 塗替え	2.3			【点検】	0.3			
0037-1130-01	無名橋(逆川-1)		逆川中田二反田線	6.7	1968	44	2011			【点検】	0.3						【点検】	0.3									
0038-1130-02	坂乃下橋		逆川中之切長田1号線	9.3	1993	19	2012			【点検】	0.3									【点検】	0.3						
0039-1130-03	神田橋		逆川下山前田線	11.4	1993	19	2012			【点検】	0.3								【点検】	0.3							
0040-2130-04	高根橋		逆川中上芝原線	9.6	1993	19	2012			【点検】	0.3								【点検】	0.3							
0042-1140-04	小山田橋		銀治屋沢線	12.8	2006	6	2011			【点検】	0.3								【点検】	0.3							
0043-1140-04	駒止橋		銀治屋沢線	18.5	2007	5	2011			【点検】	0.3								【点検】	0.3							
0044-1140-04	鴻巣籠橋		銀治屋沢線	5.1	1969	43	2012			【点検】	0.3										【点検】	0.3					
0045-2210-02	白岩橋		奥谷津線	13.3	1972	40	2012			【点検】	0.3								【点検】	0.3							
0047-2210-02	無名橋(谷津-1)		奥谷津線	9	不明	—	2012			【点検】	0.3							【点検】	0.3								
0048-1210-03	妻坂橋		繩地線	5.4	1926	86	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出	【調査設計】	0.8	【補修】ひびわれ注入. 断面修復. 炭素繊維	3.6					【点検】	0.3					【点検】	0.3			

対照橋梁番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年度	主な損傷 (点検結果)	対策の内容・時期																				
									2013	補修費用 百万円	2014	補修費用 百万円	2015	補修費用 百万円	2016	補修費用 百万円	2017	補修費用 百万円	2018	補修費用 百万円	2019	補修費用 百万円	2020	補修費用 百万円	2021	補修費用 百万円	2022	補修費用 百万円	
0049-1210-03	宇城橋		繩地線	6.2	1925	87	2011				【点検】	0.3						【点検】	0.3										
0051-1210-03	すいえん橋		繩地線	8	1926	86	2011				【点検】	0.3						【点検】	0.3										
0052-2250-01	子安橋		繩地2号線	8.7	1955	57	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出 下部工:軸体:コンクリート:07剥離鉄筋露出	【点検】	0.3		【調査設計】	0.9	【補修】ひびわれ注入、断面修復、炭素繊維	4.3										【点検】	0.3			
0053-1250-01	寺坂橋		繩地2号線	5.4	不明	—	2011				【点検】	0.3										【点検】	0.3						
0054-1250-01	さいの神橋		繩地2号線	7.9	1968	44	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出			【点検】	0.3						【点検】	0.3		【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入、断面修復	1.2					
0055-1270-06	前の川橋		見高2号線	9.3	1960	52	2011				【点検】	0.3						【点検】	0.3										
0056-1500-03	大泉橋		元梨本線	13.7	1965	47	2011				【点検】	0.3						【点検】	0.3										
0057-1500-03	広沢橋		元梨本線	9	1969	43	2012				【点検】	0.3						【点検】	0.3										
0059-1600-01	門の沢橋		小鍋峠線	7.8	1962	50	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出			【点検】	0.3						【点検】	0.3			【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入、断面修復	1.8				
0060-1600-02	平野屋橋		湯ヶ野小鍋2号	13.6	1992	20	2011				【点検】	0.3						【点検】	0.3										
0062-2600-03	松峰橋		湯ヶ野~小鍋4号線	5.7	不明	—	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出	【点検】	0.3							【調査設計】	0.6	【補修】ひびわれ注入、断面修復、炭素繊維	3.0				【点検】	0.3				
0078-1110-09	寺川橋		沢田線	8	1961	51	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出	【点検】	0.3							【調査設計】	0.9	【補修】ひびわれ注入、断面修復、炭素繊維	4.4				【点検】	0.3				
0079-1110-09	無名橋(沢田-1)		沢田線	5.5	不明	—	2011				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0082-3110-22	山田橋		沢田石山口2号線	5.3	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0084-3130-13	西田橋		逆川西田線	9.6	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0091-3130-29	中入田橋		逆川中入田中之切線	7	不明	—	2012	下部工:軸体:コンクリート:06ひびわれ			【点検】	0.3						【点検】	0.3			【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入	0.5				
0092-3130-35	広尾橋		逆川小峠長田線	8.1	1993	19	2012				【点検】	0.3										【点検】	0.3						
0093-3140-06	堀田橋		峰堀田1号線	5.7	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0094-3140-08	枝川1号橋		峰枝川1号線	6.1	不明	—	2012				【点検】	0.3										【点検】	0.3						
0095-3140-09	枝川2号橋		峰枝川2号線	6.4	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0096-3140-10	枝川3号橋		峰枝川3号線	6	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0101-3141-02	大舟川橋		峰大舟川口番匠田線	5.6	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0102-3210-22	しゃかんどう橋		谷津溝之木1号線	10	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0103-3210-31	無名橋(谷津-2)		谷津弥勤2号線	8.3	不明	—	2012	上部工:床版:コンクリート:07剥離・鉄筋露出			【点検】	0.3									【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え、当て板補強	0.9			【点検】	0.3	
0105-3210-35	川久保橋		谷津崎地1号線	7.4	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0107-3210-40	奥谷橋		谷津奥谷小瀬沢線	10	1993	19	2012				【点検】	0.3										【点検】	0.3						
0111-3250-06	金生山橋		繩地仲條櫛松山線	7	1981	31	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0112-3250-11	下條橋		繩地堅岩柄栗葉線	9.5	1950	62	2012	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出			【点検】	0.3										【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入	0.5				
0113-3250-14	川久保橋		繩地堅岩中條線	6.8	1967	45	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化	【点検】	0.3										【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え、当て板補強	1.1			【点検】	0.3		
0114-3250-33	仲條橋		繩地仲條山線	6.4	不明	—	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化	【点検】	0.3										【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え、当て板補強	1.2			【点検】	0.3		
0115-3250-42	岩下橋		繩地寺坂岩下山線	6.7	1988	24	2012	上部工:床版:コンクリート:07剥離・鉄筋露出			【点検】	0.3									【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入	
0116-3250-44	無名橋(繩地-1)		繩地寺坂2号線	6.5	1988	24	2012	上部工:床版:コンクリート:07剥離・鉄筋露出			【点検】	0.3									【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入	
0117-3250-55	流場橋		繩地上條流場山1号線	5.8	不明	—	2012				【点検】	0.3									【点検】	0.3							
0119-3250-67	落合橋		繩地3号線	7.0	不明	—	2011	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【調査設計】	0.5	【補修																

対照橋梁番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年度	主な損傷 (点検結果)	対策の内容・時期																							
									2013	補修費用 百万円	2014	補修費用 百万円	2015	補修費用 百万円	2016	補修費用 百万円	2017	補修費用 百万円	2018	補修費用 百万円	2019	補修費用 百万円	2020	補修費用 百万円	2021	補修費用 百万円	2022	補修費用 百万円				
0124-3250-90	無名橋(緑地-4)		緑地西ノ山3号線	5.3	不明	—	2012					【点検】	0.3							【点検】	0.3											
0130-3270-74	上田尻橋		見高上田中神谷線	9.1	1991	21	2012					【点検】	0.3						【点検】	0.3												
0131-3270-75	田尻橋		見高段間向田線	14	不明	—	2012	上部工:床版:コンクリート:08漏水・遊離石灰			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入	0.6						
0132-3270-98	上中村橋		見高中村小倉線	12.6	1993	19	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え	1.9						
0133-3270-99	上条橋		見高上中村中三之段線	13.5	1967	45	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え	2.3						
0136-3271-17	無名橋(見高-1)		見高向畠根木/田岩高線	5	不明	—	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0137-3271-26	小倉橋		見高堤灯田小倉線	10.5	1974	38	2012					【点検】	0.3											【点検】	0.3							
0138-3271-30	無名橋(見高-2)		見高一ツ橋姫井戸線	6.5	不明	—	2012					【点検】	0.3											【点検】	0.3							
0139-3271-32	無名橋(見高-3)		見高一ツ橋七廻り線	6.4	不明	—	2012					【点検】	0.3											【点検】	0.3							
0146-3580-07	山口橋		大鍋向沢家段線	10.6	1968	44	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え	1.5						
0149-3600-10	坂口橋		小鍋坂口一ノ久保線	10	1992	20	2012					【点検】	0.3						【点検】	0.3												
0151-3600-12	川端橋		小鍋柳沢一ノ久保線	9.1	1992	20	2012					【点検】	0.3						【点検】	0.3												
0153-3600-13	西田橋		小鍋黄金坂線	8.7	1993	19	2012					【点検】	0.3											【点検】	0.3							
0154-3600-14	細田橋		小鍋西田細田線	6.5	1993	19	2012					【点検】	0.3											【点検】	0.3							
0156-3620-02	無名橋(湯ヶ野-1)		湯ヶ野中尾山田線	5.3	不明	—	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化	【点検】	0.3										【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え、当て板補強	0.5			【点検】	0.3					
0157-3670-10	無名橋(筏場-2)		川津筏場中川原線	4.7	不明	—	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【点検】	0.3								【調査設計】	0.5	【補修】3種ケレン、塗替え、当て板補強	0.5			【点検】	0.3					
0159-3670-24	小川橋		川津筏場下佐ヶ野2号線	13.6	1969	43	2012					【点検】	0.3											【点検】	0.3							
0161-3670-32	無名橋(筏場-3)		川津筏場小鍋線	4.7	不明	—	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0166-3271-62	仲ヶ野橋		見高大神谷づな田線	13.9	不明	—	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0172-3500-38	無名橋(梨本-2)		梨本奥新日山称宣線	11.4	1975	37	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【点検】	0.3								【調査設計】	0.7	【補修】3種ケレン、塗替え、当て板補強	3.3			【点検】	0.3					
0173-3500-28	無名橋(梨本-3)		梨本大畑釜瀬線	7.6	不明	—	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0175-3500-28	無名橋(梨本-4)		梨本大畑釜瀬線	7.7	不明	—	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0177-1670-63	峰橋		大堰峰線	27.3	不明	—	2012	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出	【点検】	0.3						【調査設計】	9.1	【補修】ひびわれ注入、断面修復、炭素繊維	45.4							【点検】	0.3					
0178-1670-71	無名橋(筏場-1)		大堰笹原線	5.1	不明	—	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.5	【補修】ひびわれ注入、断面修復	0.9						
0180-1271-82	見高橋		見高浜線	11.4	1952	60	2011	上部工:主構:コンクリート:07剥離鉄筋露出		11.6						【点検】	0.3								【点検】	0.3						
0181-1050-31	沢田小橋		笠原大堰線	12.6	1982	30	2012									【点検】	0.3								【点検】	0.3						
0184-3080-39	上見高橋		田中見高人谷1号線	13.4	1982	30	2012	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計】	0.6	【補修】3種ケレン、塗替え	2.8						
0188-3270-72	神谷橋		見高塔峯仲ヶ野線	12.5	1993	19	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0189-3600-15	湯場橋		小鍋湯場田久保田線	9.1	1993	19	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0193-3210-37	無名橋(谷津-3)		谷津綱地2号線	4.2	不明	—	2012					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0194-1210-21	春の蔵橋		春の蔵線	11.7	2000	12	2011					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0195-1140-04	新鴻巣篠橋		鍛冶屋沢線	13.5	2002	10	2011					【点検】	0.3								【点検】	0.3										
0196-3500-31	かに滝橋		梨本背戸川線	16.9	2001	11	2011	上部工:主構:鋼:01腐食・防食機能劣化			【点検】	0.3						【点検】	0.3				【調査設計									